UAB Sertifikacija kontrolės įstaiga

VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS/PATALPOS KONTROLĖS SERTIFIKATAS Nr.4769

Patikrinimas atliktas pagal procesą P01 leidimas Nr.3, protokolo žymuo P117612018

Gamintojas: KSIL, Novum, Simba ir kt.	Surinkėjas (montuotojas): Nenurodytas	Objekto Nr: P01V4769
Pastatymo vieta: Gravrogkų g. 11, Kaunas	Užsakovas (savininkas): Kauno Nemuno mokykla	Įrengimo metai: 2022, 2021 ir anksčiau

Žaidimų aikštelės įrangos sąrašas

Nr.	Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas
1.	Multifunkcinis kompleksas su čiuožyne ir stulpu	4.	Spyruokliukas arkliukas NOVUM
2.	Multifunkcinis kompleksas su čiuožyne	5.	Spyruokliukas žirafa NOVUM
3.	Spyruokliukas sraigė SIMBA	6.	Smėlio dėžės aptvaras su čiuožyne KSIL

Techninis patikrinimas atliktas pagal patvirtintą P01 procesą remiantis:
HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“


Patikrinimo tipas

Prieš pradedant naudoti po sumontavimo ☐	Metinis patikrinimas ☒	Neeilinis patikrinimas ☐


Ar patikrinimo metu nustatyti trūkumai?

☑ Taip ☐ Ne

Įrenginys/ Aikštelė	Standarto, taisyklių punktas	Rizikos lygis/ Atitiktis	Išvada. Jei reikia pateikiamos nuotraukos dalies apačioje.
			
1	LST EN 1176-1 4.2.7 Apsauga nuo įkliuvimo.	Aukštas	Multifunkciniame po atliktų pakeitimų atsirado 6 vietos su galvos ir kaklo įstrigimo rizika.


    			
1	LST EN 1176-1 4.2.4.4 Užtvaros. Neturi būti tarpinių horizontalių ar beveik horizontalių skersinių arba strypų, kuriuos vaikai galėtų naudoti kaip pakopas, bandydami lipti.	Žemas	Multifunkciniame padaryti pakeitimai leidžia pasilipti aukštyn
 			
1	EN1176-7 8.2.6 Einamoji techninė priežiūra 8.2.7 Pataisinė techninė priežiūra	Žemas	Nėra dangtellių.

			
1	LST EN 1176-1 4.2.7.3 Aprangos ir (arba) plaukų įkliuvimas. Čiuožynės ir gaisrininkų stulpai turi būti sukonstruoti taip, kad bandant pagal D.3 velkė neįkliūtų laisvojoje erdvėje esančiose angose.	Žemas	Velkė įkliuvo multifunkcinio prijungiamos čiuožynės konstrukcijoje.
			
1	LST EN 1176-1 4.2.8.5 Apsauga nuo sužeidimų atsitrenkus į atsitrenkimo zonos paviršių	Vidutinis	Įrangoje nesumontuotas smūgį silpninantis paviršius. Platformos kritimo aukštis 1,25m, metalinių kopetėlių 1,54m , susidūrimo plote yra betono 83cm. Pagrindinė danga velėna/dirva tinkanti iki 1m kritimo aukščiui,betonas tinka tik iki 60cm kritimo aukščiui.
			
2	LST EN 1176-1 4.2.7 Apsauga nuo įkliuvimo.	Aukštas	Multifunkciniame komplekse nustatytos 6 vietos su galvos įstrigimo rizika.

			
			
			
2	EN1176-1, 4.2.7.2b V formos angos **1 sritis** Kai šablono viršunė liečia angos apačią, angos gylis turi būti mažesnis už šablono ilgį iki petelio dalies apatinės pusės.	Aukštas	Multifunkciniame kompl. nustatytos 2 vietos su V formos angomis, kuriose yra įstrigimo rizika.
			
2	LST EN 1176-3, 4.5 Šliaužynių baigimo dalies pati pabaiga atitinka sekančius aukščio reikalavimus: - kai čiuožiamosios dalies ilgis mažesnis nei 1500mm tuomet aukštis iki 200mm	Žemas	Multifunkcinio šliaužynės baigimo dalies aukštis 35cm, o turi būti iki 20cm.

			
2	LST EN 1176-1 4.2.14 Pamatai	Žemas	Vienoje vietoje pamatai paviršiuje.
			
3	EN1176-7 8.2.6 Einamoji techninė priežiūra 8.2.7 Pataisinė techninė priežiūra	Žemas	Atsileidęs laikantis varžtas.
			
4			Trūkumų nenustatyta.

SE

5			Trūkumų nenustatyta
6	EN1176-1, 4.2.4.4 Užtvare neturi būti horizontalių ar beveik horizontalių tarpinių atramų arba išilginių sijų, kurias vaikai galėtų panaudoti, kaip laiptelius bandant lipti, o užtvaro viršaus konstrukcija neturi skatinti vaikų ant jų stovėti arba sėdėti ir joks jų elementas neturi skatinti lipti.	Žemas	Smėlio dėžės dviejuose platformose yra tarpiniai skersiniai ant kurio galima pasilipti (tuomet kritimo aukštis vienoje tampa 1,27m.)
			
6	EN1176-7 8.2.6 Einamoji techninė priežiūra 8.2.7 Pataisinė techninė priežiūra	Žemas	Smėlio dėžės čiuožynės pabaiga iššokusi iš griovelio gamyklinis arba sumontavimo brokas. Apsauga vienoje vietoje papuvusi.
			

Kitos pastabos:

1. Karuselė nukelta nuo ašies ir padėta ant žemės. Naudojama kaip suoliukas, todėl nevertinta.



2. Smėlio dėžės nevertinamos.



RIZIKOS VERTINIMO MATRICA

Įvykių tikimybė						
5	Labai aukšta	LŽ	Ž	V	A	LA
4	Aukšta	LŽ	Ž	V	A	A
3	Vidutinė	LŽ	Ž	V	V	V
2	Žema	LŽ	Ž	Ž	Ž	V
1	Labai žema	LŽ	LŽ	LŽ	Ž	Ž
		Labai žemas	Žemas	Vidutinis	Aukštas	Labai aukštas
		1	2	3	4	5

Įvykių sunkumas

Paaiškinimai

Tikimybės vertė	Įvykių tikimybė
1- Labai žema	Tikimybės įvykio maža; žaibas
2- Žema	Minimali įvykio atsiradimo tikimybė. Reikalingas ypatingas faktorius arba faktorių kombinacija. Staigus naudojimo intensyvumo padidėjimas.
3- Vidutinė	Vidutinė tikimybė. Reikalingas papildomas faktorius įvykiui atsirasti. Suprojektuotas naudoti tinkamai, reikalingas papildomas faktorius. Pašalinti, nepriveržti ar nuniokoti gaubtai ar užtvarai. Nėra apsauginių barjerų ar turėklų viršutiniuose lygiuose
4- Aukšta	Aukšta tikimybė. Įvykis gali atsitikti be jokių papildomų faktorių. Palaido paviršiaus užteršimas stiklų duženomis. Įrangoje išsikišę aštrūs kampai.
5- Labai aukšta	Labai aukšta tikimybė. Jeigu priemonių nesiimama įvykio tikimybė yra 100 proc. Stipriai išsidėvėjusios grandinės, tvirtinimo elementai. Stipriai pažeisti paviršiai susidūrimo plote.

Sunkumo vertė	Įvykių sunkumas
1- Labai žema	Susižeidimo tikėtina nebus pvz: pažeisti ar išsipurvinę drabužiai, mažas nusibrozdinimas
2- Žema	Smulkus susižeidimas – žaizda ar nusibrozdinimas kai reikalinga tik pirmoji pagalba.
3- Vidutinė	Susižeidimas kai reikalinga medicininė pagalba pvz: žaizdos kurias reikia užsiūti, patempimai, rankos ar kojos smulkių kaulų lūžiai.
4- Aukšta	Rimti sužeidimai įskaitant paguldymą į ligoninę stebėjimui pvz: smegenų sukrėtimas, ilgųjų rankos, kojos kaulų lūžiai, nugaros, kaklo sužeidimai, kaukolės lūžiai.
5- Labai aukšta	Rimti sužeidimai, kai tampama neįgaliu pvz: amputavimas, apakimas, nugaros trauma arba mirtini atvejai.

STANDARTŲ IR HIGIENOS NORMOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES VERTINIMAS

Žaidimų aikštelės/patalpos patikrinimo data: 2025.11.11

Žaidimų aikštelės įrangos patikrinimo išvada

Nr.	Pavadinimas	Tinkama saugiai naudoti	Netinkama saugiai naudoti
1.	Multifunkcinis kompleksas su čiuožyne ir stulpu	☐	☒
2.	Multifunkcinis kompleksas su čiuožyne	☐	☒
3.	Spyruokliukas sraigė SIMBA	☒	☐
4.	Spyruokliukas arkliukas NOVUM	☒	☐
5.	Spyruokliukas žirafa NOVUM	☒	☐
6.	Smėlio dėžės aptvaras su čiuožyne KSIL	☒	☐

Kontrolės sertifikatą išrašė:

Kontrolės sertifikato išrašymo data: 2025.11.11	V.Pavardė Nerijus Zagorskis	Parašas

Pastaba: šis sertifikatas, konfidencialus be savininko sutikimo gali būti perduotas tik valstybinėms institucijoms.