UAB Sertifikacija kontrolės įstaiga

VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS/PATALPOS KONTROLĖS SERTIFIKATAS Nr.4768

Patikrinimas atliktas pagal procesą P01 leidimas Nr.3, protokolo žymuo P117612018

Gamintojas: KSIL, Vincy play ir kt.	Surinkėjas (montuotojas): Nenurodytas	Objekto Nr: P01V4768
Pastatymo vieta: Gravrogkų g. 13, Kaunas	Užsakovas (savininkas): Kauno Nemuno mokykla	Įrengimo metai: 2014-2019, 2022

Žaidimų aikštelės įrangos sąrašas

Nr.	Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas
1.	Multifunkcinis kompleksas	5.	Spyruokliukas krabas SIMBA
2.	Smėlio dėžė laivelis 1	6.	Smėlio dėžė laivelis 2
3	Spyruokliukas šuo Nr.0602	7.	Spyruokliukas arkliukas Nr.0604
4.	Spyruokliukas motociklas Nr.0602	8.	Spyruokliukas Nr.0600

Techninis patikrinimas atliktas pagal patvirtintą P01 procesą remiantis:
HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“


Patikrinimo tipas

Prieš pradedant naudoti po sumontavimo ☐	Metinis patikrinimas ☒	Neeilinis patikrinimas ☐


Ar patikrinimo metu nustatyti trūkumai?

☑ Taip ☐ Ne

Įrenginys/ Aikštelė	Standarto, taisyklių punktas	Rizikos lygis/ Atitiktis	Išvada. Jei reikia pateikiamos nuotraukos dalies apačioje.
			
1	EN1176-2 4.6.1 Sūpuoklių sėdynės atitinka Priedo B reikalavimus.	Vidutinis	Sūpuoklių sėdynės sunkios, kietos.

			
1	LST EN 1176-2, 4.9, Sūpuoklių rėmas ar jo viršutinė dalis yra neprijungta prie kitų įrenginių arba jei prijungta atskirta specialiomis priemonėmis nuo kitų veikų (barjerai, užtvarai,1,5 m plotas)	Žemas	Nuo sėdynės šono iki multifunkcinio rėmo 54cm, o turi būti atskirta nemažiau kaip 1,5m
			
1	LST EN 1176-1, 4.2.8.5.2 Smūgį silpninančių medžiagų dangos storio ir atitikties EN1177 patvirtinimas	Vidutinis	Multifunkcinio kritimo aukštis 1,23m ir 1,74m. Dabar danga dirva tinkanti iki 1m kritimo aukščiui
			
1	LST EN 1176-1 4.2.7 Apsauga nuo įkliuvimo.	Aukštas	Multifunkciniame po atliktų pakeitimų atsirado 3 vietos su galvos įstrigimo rizika. Taip pat yra įkliuvimo vietos laiptų užtvaruose.

			
			
			
1	EN1176-7 8.2.6 Einamoji techninė priežiūra 8.2.7 Pataisinė techninė priežiūra	Žemas	Nėra tvirtinimo elemento, išlindę metaliniai galai.
			
1	LST EN 1176-1, 4.2.7.3 Čiuožynės turi būti sukonstruotos taip, kad bandant pagal D.3 velkė neįkliūtų laisvojoje erdvėje esančiose angose (velkės bandymas)	Žemas	Velkė įkliuvo multifunkcinio prijungiamos čiuožynės konstrukcijoje.

			
2	EN1176-7 8.2.6 Einamoji techninė priežiūra 8.2.7 Pataisinė techninė priežiūra	Žemas	Išlindę sriegiai 2 vietose.
			
3			Trūkumų nenustatyta.
4			Trūkumų nenustatyta.
5	EN1176-7 8.2.6 Einamoji techninė priežiūra 8.2.7 Pataisinė techninė priežiūra	Žemas	Varžtai atsilaisvinę, kliba

				
6	EN1176-7 8.2.6 Einamoji techninė priežiūra 8.2.7 Pataisinė techninė priežiūra		Žemas	Trūkumų nenustatyta.
				
7				Trūkumų nenustatyta.
8				Trūkumų nenustatyta.

Kitos pastabos:

1. Multifunkcinio komplekso sūpuoklių grandinės sujungtos netinkamai.



2. Sūpuoklės žaislinės ir skirtos tik buitiniam naudojimui, todėl nevertinamos



RIZIKOS VERTINIMO MATRICA

Įvykių tikimybė						
5	Labai aukšta	LŽ	Ž	V	A	LA
4	Aukšta	LŽ	Ž	V	A	A
3	Vidutinė	LŽ	Ž	V	V	V
2	Žema	LŽ	Ž	Ž	Ž	V
1	Labai žema	LŽ	LŽ	LŽ	Ž	Ž
		Labai žemas	Žemas	Vidutinis	Aukštas	Labai aukštas
		1	2	3	4	5

Įvykių sunkumas

Paaiškinimai

Tikimybės vertė	Įvykių tikimybė
1- Labai žema	Tikimybės įvykio maža; žaibas
2- Žema	Minimali įvykio atsiradimo tikimybė. Reikalingas ypatingas faktorius arba faktorių kombinacija. Staigus naudojimo intensyvumo padidėjimas.
3- Vidutinė	Vidutinė tikimybė. Reikalingas papildomas faktorius įvykiui atsirasti. Suprojektuotas naudoti tinkamai, reikalingas papildomas faktorius. Pašalinti, nepriveržti ar nuniokoti gaubtai ar užtvarai. Nėra apsauginių barjerų ar turėklų viršutiniuose lygiuose

4- Aukšta	Aukšta tikimybė. Įvykis gali atsitikti be jokių papildomų faktorių. Palaido paviršiaus užteršimas stiklų duženomis. Įrangoje išsikišę aštrūs kampai.
5- Labai aukšta	Labai aukšta tikimybė. Jeigu priemonių nesiimama įvykio tikimybė yra 100 proc. Stipriai išsidėvėjusios grandinės, tvirtinimo elementai. Stipriai pažeisti paviršiai susidūrimo plote.

Sunkumo vertė	Įvykių sunkumas
1- Labai žema	Susižeidimo tikėtina nebus pvz: pažeisti ar išsipurvinę drabužiai, mažas nusibrozdinimas
2- Žema	Smulkus susižeidimas – žaizda ar nusibrozdinimas kai reikalinga tik pirmoji pagalba.
3- Vidutinė	Susižeidimas kai reikalinga medicininė pagalba pvz: žaizdos kurias reikia užsiūti, patempimai, rankos ar kojos smulkių kaulų lūžiai.
4- Aukšta	Rimti sužeidimai įskaitant paguldymą į ligoninę stebėjimui pvz: smegenų sukrėtimas, ilgųjų rankos, kojos kaulų lūžiai, nugaros, kaklo sužeidimai, kaukolės lūžiai.
5- Labai aukšta	Rimti sužeidimai, kai tampama neįgaliu pvz: amputavimas, apakimas, nugaros trauma arba mirtini atvejai.

STANDARTŲ IR HIGIENOS NORMOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES VERTINIMAS

Žaidimų aikštelės/patalpos patikrinimo data: 2025.11.11

Žaidimų aikštelės įrangos patikrinimo išvada

Nr.	Pavadinimas	Tinkama saugiai naudoti	Netinkama saugiai naudoti
1.	Multifunkcinis kompleksas	☐	☒
2.	Smėlio dėžė laivelis 1	☒	☐
3.	Spyruokliukas šuo Nr.0602	☒	☐
4.	Spyruokliukas motociklas Nr.0602	☒	☐
5.	Spyruokliukas krabas SIMBA	☒	☐
6.	Smėlio dėžė laivelis 2	☒	☐
7.	Spyruokliukas arkliukas Nr.0604	☒	☐
8.	Spyruokliukas Nr.0600	☒	☐

Kontrolės sertifikatą išrašė:

Kontrolės sertifikato išrašymo data: 2025.11.11	V.Pavardė Nerijus Zagorskis	Parašas

Pastaba: šis sertifikatas, konfidencialus be savininko sutikimo gali būti perduotas tik valstybinėms institucijoms.